

# OBRÓBKA STANDARDOWA

RYSUNEK POGLADOWY:



OPIS:

**DWA FRONTOWE NAROŻNIKI ZAOKRĄGLONE - NA DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI + FAZOWANIE 3 KRAWĘDZI: frontu oraz dwóch boków.**

## NAJCZĘSTSZE RODZAJE - OPISY

# OBRÓBKI NIESTANDARDOWEJ

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**ROGI PROSTE**

CO TO OZNACZA:

**NAROŻNIKI FRONTOWE MAJĄ BYĆ NIEZAOKRĄGLONE, ale fazowanie krawędzi jest bez zmian czyli faza na 3 krawędziach.**

RYSUNEK POGLADOWY:



OPIS NA ZLECENIU:

**PRAWY PROSTY**

CO TO OZNACZA:

**PRAWY NAROŻNIK FRONTOWY MA BYĆ NIEZAOKRĄGLONY, ale fazowanie krawędzi jest bez zmian-jak w standardzie!**

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**LEWY PROSTY**

CO TO OZNACZA:

**LEWY NAROŻNIK FRONTOWY MA BYĆ NIEZAOKRĄGLONY, ale fazowanie krawędzi jest bez zmian-jak w standardzie!**

RYSUNEK POGŁADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**LEWY PROSTY I Z LEWEJ BEZ FAZY**

CO TO OZNACZA:

LEWY NAROŻNIK FRONTOWY MA BYĆ NIEZAOKRĄGLONY i DODATKOWO Z TEJ STRONY (lewej) FAZOWANIA MA NIE BYĆ! Na froncie i z prawej strony fazowanie standardowe.

RYSUNEK POGŁADOWY:



OPIS NA ZLECENIU:

**PRAWY PROSTY I Z PRAWY BEZ FAZY**

CO TO OZNACZA:

PRAWY NAROŻNIK FRONTOWY MA BYĆ NIEZAOKRĄGLONY i DODATKOWO Z TEJ STRONY (prawej) FAZOWANIA MA NIE BYĆ! Na froncie i z lewej strony fazowanie standardowe.

RYSUNEK POGŁADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**ROGI PROSTE, FAZA TYLKO FRONT**

CO TO OZNACZA:

NAROŻNIKI FRONTOWE NIEZAOKRĄGLONE ORAZ FAZOWANIE TYLKO NA KRAWĘDZI FRONTOWEJ, na bokach bez fazowania.

RYSUNEK POGŁADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**SAMO CIĘCIE**

CO TO OZNACZA:

BEZ ZAOKRĄGLANIA KTÓREGOKOLWIEK NAROŻNIKA ORAZ BEZ FAZOWANIA KTÓREJKOLWIEK KRAWĘDZI.

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**OBRÓBKA ODWROTNA**

CO TO OZNACZA:

oznacza to że NAROŻNIKI ZAOKRĄGLAMY NA KRÓTSZEJ KRAWĘDZI i fazujemy (jako front) jedną krótszą krawędź i (jako boki) dwie dłuższe krawędzie.

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**OBRÓBKA ODWROTNA + ROGI PROSTE + FAZA TYLKO FRONT**

CO TO OZNACZA:

oznacza to że WSZYSTKIE NAROŻNIKI są proste i fazujemy (jako front) jedną krótszą krawędź a (jako boki) dwie dłuższe krawędzie są bez fazowanie.

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**OBRÓBKA ODWROTNA + LEWY PROSTY**

CO TO OZNACZA:

oznacza to że LEWY NAROŻNIK jest prosty a fazujemy (jako front) jedną krótszą krawędź a (jako boki) dwie dłuższe krawędzie(fazowane).

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**OBRÓBKA ODWROTNA + LEWY PROSTY + Z LEWEJ BEZ FAZY**

CO TO OZNACZA:

oznacza to że LEWY NAROŻNIK jest prosty a fazujemy (jako front) jedną krótszą krawędź i (jako bok) tylko jedną prawą dłuższą krawędź.

RYSUNEK POGLADOWY:




OPIS NA ZLECENIU:

**OBRÓBKA ODWROTNA + PRAWY PROSTY**

CO TO OZNACZA:

oznacza to że PRAWY NAROŻNIK jest prosty a fazujemy (jako front) jedną krótszą krawędź a (jako boki) dwie dłuższe krawędzie(fazowane).

RYSUNEK POGLADOWY:



OPIS NA ZLECENIU:

**OBRÓBKA ODWROTNA + PRAWY PROSTY + Z PRAWY BEZ FAZY**

CO TO OZNACZA:

oznacza to że PRAWY NAROŻNIK jest prosty a fazujemy (jako front) jedną krótszą krawędź i (jako bok) tylko jedną lewą dłuższą krawędź.